

Latex-Bindemittel

Technisches Informationsblatt

750ml / Art.-Nr.067802008 / EAN 4016215100103
2,5l / Art.-Nr.067803008 / EAN 4016215100127
5l / Art.-Nr.067804008 / EAN 4016215100141
10l / Art.-Nr.067805008 / EAN 4016215100165

Konzentrierter Zusatz zur Veredelung von Leim- und Kalkfarben sowie zur Verstärkung von Tapetenkleistern. Es erhöht die Haft- und Wischfestigkeit, verbessert die Klebkraft und bildet einen scheuerbeständigen, transparent aufrocknenden Überzug

- zur Veredelung von Leim- und Kalkfarben
- zur Verstärkung von Tapetenkleister
- scheuerbeständiger Überzug
- trocknet transparent auf

Anwendungsbereich

Bindemittel für Kalk- und Leimfarben sowie Tapetenkleister. Verbessert Haft- und Wischfestigkeit auch als transparenter Überzug im Innenbereich einsetzbar.

Vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit baufan Tiefgrund LF grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten baufan Spachtelmasse ausbessern.

Verarbeitung

Zusatz zu Leim- und Kalkfarben: Die zum Anrühren der Farben benötigte Wassermenge um ca. 10% reduzieren und durch die entsprechende Menge Latex-Bindemittel ersetzen.

Zusatz zu Tapetenkleister: In den fertig angesetzten Tapetenkleister ca. 20% Latex-Bindemittel einrühren.

Überzug für Tapeten u.ä.: Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle, Pinsel, Flächenstreicher oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Zur Beschichtung von Tapeten unverdünnt verwenden. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht geeignet für Vinyltapeten und Tapeten mit Vinylbeschichtung!

Trockenzeit:

ca. 5 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Verbrauch

Versiegelung → ab 150 ml/m²

Leimzusatz → ca. 750 ml/4 ltr. Leim

Farbzusatz → ca. 1 ltr./10 ltr. Farbe

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

Hinweis:

Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Hinweis:

Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.