

## PUFAS Latex-Bindemittel

Als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister, Zusatz zu Pulver-Leimfarben, transparentes Überzugsmittel und Tapetenschutz. Für innen und außen.

**Anwendungsbereich:** *PUFAS Latex-Bindemittel* eignet sich als Zusatz zu Leimfarben, um die mechanische Festigkeit des Anstriches zu erhöhen. Des Weiteren ist *PUFAS Latex-Bindemittel* als Zusatz zu Pulver-Leimfarben sowie als Schutzanstrich für Tapeten, Mauerwerk usw. geeignet.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion
Dichte:	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	8 - 9
Verbrauch:	700 ml für 3 kg trockene Leimfarbe 100 - 150 ml/m <sup>2</sup> als Grundierung (verdünnt) 100 - 150 ml/m <sup>2</sup> als Schutzanstrich
GISBAU Produkte-Code:	M-GF01

**Untergrundvorbehandlung:** Alte Leimfarbenanstriche und Tapeten sowie loses Mauerwerk entfernen. Risse und Löcher mit *pufamur Super-Haftspachtel*, *PUFAS Füllspachtel innen* oder *PUFAS Außen- und Klebspachtel* ausbessern.

**Verarbeitung:** **Als Zusatz zu Leimfarben und Tapetenkleister:**  
Der Doseninhalt (700 ml) reicht für 3 kg trockene Decken- und Wandfarbe. *PUFAS Latex-Bindemittel* wird in die fertig angerührte Farbe gut eingerührt, wobei die Wassermenge für den Farbansatz um 10 - 15 % reduziert werden muß. Die so vergütete Farbe wird wie üblich verarbeitet.  
Die optimale Zusatzmenge für Tapetenkleister beträgt ca. 15 – 20 %, z.B. eine 700-ml-Dose *PUFAS Latex-Bindemittel* auf 4 l angerührten Tapetenkleister.

**Schutzanstrich für Tapeten u.ä.:**  
*PUFAS Latex-Bindemittel* unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder geeignetem Spritzgerät auf den Untergrund auftragen.  
*Nicht geeignet für Vinyltapeten und Tapeten mit Vinylbeschichtung.*  
Verbrauch: ca. 200 ml/m<sup>2</sup>

**Farbloser Überzug für Kunst- und Natursteinmauerwerk etc.:**  
Bei Anwendungen im Innenbereich *PUFAS Latex-Bindemittel* mit Wasser im Verhältnis 1 : 3 bis 1 : 4 verdünnen. Schlecht haftende Anstriche und loses Mauerwerk entfernen. Risse und Löcher ausbessern. *PUFAS Latex-Bindemittel* mit Pinsel, Bürste oder geeignetem Spritzgerät auf den Untergrund auftragen. Vor einer weiteren Bearbeitung des Untergrundes muß das aufgetragene Pufas Latex-Bindemittel vollständig durchgetrocknet sein.  
*Nicht geeignet für Vinyltapeten und Tapeten mit Vinylbeschichtung.*  
Verbrauch: ca. 200 ml/m<sup>2</sup> der Verdünnung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.  
Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

**Artikel-Nr.:** 136

**Gebindegrößen:** PE-Dose à 700 ml  
PE-Eimer à 10 l